

No	1-3-1	分類1	設備トラブル	分類2	霜付き等
質問	送ガス蒸発器に大量の氷(霜)が着いていますが、問題ないですか。				
回答	<p>[熱源として水を用いる場合を除く] 蒸発器本体の1/3を超える着氷が見られる場合は処置が必要です。 消費量が蒸発器の能力を超える場合は、解氷、解霜後、使用量調整してください。同時に設備能力の再検討を行ってください。 配管系統からの漏えいがある場合は増し締めを行ってください。 対処できない場合やその他原因による異常とみられる場合は、販売店にご相談ください。</p> <p>[熱源として水を用いる場合] 蒸発器出口に着霜が見られる場合は処置が必要です。 蒸発器内の水量、設定水温を確認し、必要に応じて調整してください。 水温が十分上昇してから消費を開始してください。 ヒーターの電源が入らない場合は販売店にご相談ください。この場合、水槽内が氷結するようであれば、直ちにガスの使用を停止して下さい。</p>				
補足					