

No	1-4-1	分類1	設備トラブル	分類2	供給不良
質問	送ガス用圧力調整器が調整不能です。				
回答	圧力調整器の内部劣化が疑われますので販売店にご相談ください。				
補足	<p>圧力調整器の内部劣化が生じると、二次圧力が変動し、最悪は減圧不能に至る可能性があります。</p> <p>この場合、内部の部品交換となりますので、販売店にご相談ください。</p>				