

No	1-7-2	分類1	設備トラブル	分類2	基礎関係
質問	貯槽ヤードの基礎コンクリートが隆起しています。				
回答	基礎下の水が氷結・膨張し、基礎を押し上げてる可能性があります。排水設備の施工、蒸発器の大型化等を必要とする可能性がありますので、販売店にご相談下さい。				
補足	CE貯槽や蒸発器など機器の傾き、及びそれに起因する接続配管の曲がりや破損等が発生する恐れがあります。排水が基礎下へ流入しないように排水設備を施工する、蒸発器の大型化や複数切替化、蒸発器架台の利用による下部の通風改善等の対応が必要となります。				