

No	3-1-3	分類1	運転管理	分類2	日常点検
質問	漏えい等の異常検知の方法として、異音の確認(目だけでなく耳を使った確認)は有効ですが、騒音の大きな工場では困難です。他に異常を検知する有効な方法はありますか。				
回答	<p>周囲の音で漏えいが確認できない場合は、基本に従って検査液(発泡液)の塗布により確認してください。</p> <p>また、CEの場合は、超低温ガスが流れている配管の外面に霜が付着する特徴があります。</p> <p>ガスが流れるはずのない配管に霜が付いている場合は、漏えい等の異常の可能性がります。</p>				
補足					