

No	1-4-2	分類1	設備トラブル	分類2	供給不良
質問	消費側の圧力が低下します。				
回答	<p>液取出弁の開度、加圧調整器の設定圧力、送ガス用圧力調整器の設定圧力、ストレーナのつまりの有無を確認し、必要に応じ調整・清掃を行ってください。</p> <p>送ガス用蒸発器または圧力調整器の容量不足、不良の疑いがある場合は、販売店にご相談ください。</p>				
補足					